

MAINTENANCE DEGRAISSANT

SKINSOL A-10

Domaine d'application

Dégraissant à séchage très rapide pour pièces mécaniques, systèmes électroniques et disque de freins.

Performances

Séchage très rapide.
Finition sèche. Ne laisse pas de résidus.

Mise en œuvre

Au pinceau :

- Appliquer le produit sur la surface à nettoyer.
- Frotter la surface traitée.
- Rincer avec du produit propre.

Au chiffon :

- Imbiber le chiffon de produit.
- Frotter les surfaces à nettoyer.

En pulvérisation :

- A l'aide du pistolet à gravité réf. DMP050, pulvériser sur les surfaces à traiter (c'est un excellent nettoyant freins).
- Frotter les surfaces à nettoyer au pinceau.
- Rincer avec du produit propre.
- Après nettoyage et évaporation, le support est entièrement sec et non gras.

Précautions : Ne pas fumer ou pulvériser en direction d'une flamme ou d'une source de chaleur.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect	Liquide limpide
Couleur	Incolore
Densité	0,69
Odeur	Caractéristique
Point éclair	< 0°C
Solubilité	Insoluble dans l'eau

Conditionnement

Bidon métallique de 30 L
Fût métallique de 210 L

Stockage

Etiquetage

Questionner notre Département
Sécurité du produit :
fds-msds@abax.eu

REF : 1596-0152

DATE : 25/04/2012

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.

